


Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 5-żyłowych kabli o izolacji polimerowej – typu Y(A)KY, Y(A)KXS



Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²] do złązek prasowanych	Maks. wymiary złączki śrubowej [mm]		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
		Długość	Średnica			
0,6/1kV	1,5-10	—	—	5	ZRM 1,5-10*	WMEJA0I050AE0001
	16-70	105	22	5	ZRMp 16-70/JLP-CX5 16-70	WMEJA0I050FJ0001
	95-300	145	35	5	ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300	WMEJA0I050KP0001

Zestawy bez złązek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi.

* zestaw może być zastosowany również na kable 3 i 4 żyłowe o przekroju 1,5-10 mm².

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do kabli o izolacji papierowej typu KftA, AKftA



Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	16-25	3	JLP-CF3 16-25	WMEJA0F030FG0001
	35-50	3	JLP-CF3 35-50	WMEJA0F030HI0001
	70-95	3	JLP-CF3 70-95	WMEJA0F030JK0001
	120-150	3	JLP-CF3 120-150	WMEJA0F030LM0001
	185-240	3	JLP-CF3 185-240	WMEJA0F030NO0001
	16-25	4	JLP-CF4 16-25	WMEJA0F040FG0001
	35-50	4	JLP-CF4 35-50	WMEJA0F040MK0001
	70-95	4	JLP-CF4 70-95	WMEJA0F040JK0001
	120-150	4	JLP-CF4 120-150	WMEJA0F040LM0001
	185-240	4	JLP-CF4 185-240	WMEJA0F040NO0001

Zestawy bez złązek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu